

Montáž balkonové plachty

Balení obsahuje:

- balkonová plachta
- šňůry pro uchycení plachty v horní a dolní části
- gumolanka k uchycení plachty na stranách

Postup montáže:

Plachtu začneme upevňovat na balkonové zábradlí na jednom kraji pomocí gumolánek provlečenými přes průchodky a krajní tyč zábradlí.

Horní roh plachty upevníme pomocí šňůry přes rohovou průchodku v plachtě o krajní tyč zábradlí. Plachtu postupně převlékáme mezi tyčkami zábradlí přesně tak, jak byl původní záměr mít převlečnou plachtu a jak bylo provedeno prvotní zaměření šňůrkou. Zároveň převlékáme v horní části přes průchodky postupně i šňůru a natahujeme postupně plachtu a šňůru. Začínáme upevňováním o horní část zábradlí. Pokračujeme až na druhý konec zábradlí, kde konec plachty upevníme přes rohovou průchodku šňůrou a přes krajní průchodky gumolankem o poslední tyčku zábradlí.

Druhou šňůrou začneme upevňovat spodní část plachty stejným způsobem jako horní část a přitom natahujeme plachtu, aby byla co nejvíce napnutá. Pokud je třeba znovu protáhneme i horní šňůru, abychom dosáhli co nejlepšího napnutí plachty.

Tipy:

Pokud je gumolanko moc dlouhé a prostěradlo začíná velmi daleko od krajní tyče zábradlí, můžete jej jednoduše zkrátit tak, že rozvážete uzel, nůžkami zkrátíte gumolanko a znovu uzel zavážete.

Pokud je šňůra příliš dlouhá, můžete ji jednoduše zkrátit odstřižením.


Konce uštířené gumolanky i šňůry doporučujeme krátce opálit zapalovačem, aby se uzavřely a necuchaly se.

Čištění plachty:

Plachtu můžete čistit hadrem a čistou vodou nebo ji demontovat a jednoduše vyprat v pračce Max. na 30 stupňů a přežehlit jen jemně na nejnižší teplotě. Průchodky jsou nerezavějící, takže nezpůsobí žádný problém ani v pračce ani na zábradlí během celého roku.

Výrobca: M.N.J., s.r.o. , www.clony-mnj.cz , info@clony-mnj.cz


Ukázka upevnění gumolankem o krajní tyč zábradlí:



Ukázka upevnění šňůrou o horní část zábradlí:



Schéma postupu převlékání šňůry:



Ukázka realizace:

